

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH BỊ THIẾT HẠI DO MƯA, LŨ  
ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH TW, TỈNH HỖ TRỢ**

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /11/2025 của UBND xã Phước Giang)

| TT        | Danh mục đề xuất                                                                  | Địa điểm                   | Hiện trạng hư hỏng                                                                                                                                       | Sự cần thiết phải đầu tư                                                     | Dự kiến biện pháp khắc phục | Kinh phí cần khắc phục | Ghi chú |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Kè chống sạt lở sông Phước Giang</b>                                           |                            |                                                                                                                                                          |                                                                              |                             | <b>80.000,0</b>        |         |
| 1         | Xây dựng bờ kè sông Phước Giang: Đoạn từ cầu cây Sanh - Bến Lội. L= 1000m         | An Sơn                     | Nước lũ gây sạt lở, trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện đã sạt lở giáp đường bê tông, tạo thành hàm hốc trong lòng đường              | Đảm bảo an toàn tuyến đường bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai cho hơn 60 hộ dân | Xây mới                     | 20.000,0               |         |
| 2         | Xây dựng bờ kè sông cầu Vòng: Đoạn từ cầu Vòng - giáp nhà ông Lê Hữu Cần. L= 500m | Long Bàn Bắc               | Nước lũ gây sạt lở, trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện đã sạt lở giáp đường bê tông, tạo thành hàm hốc trong lòng đường              | Đảm bảo an toàn tuyến đường bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai cho hơn 40 hộ dân | Xây mới                     | 12.000,0               |         |
| 3         | Xây dựng mới bờ kè khu dân cư Đồng Giá. L= 700m                                   | Tỉnh Phú Bắc               | Nước lũ gây sạt lở, trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở, đường sá. Hiện đã sạt lở gần đường                                                           | Đảm bảo an toàn tuyến đường bê tông, bảo vệ nhà ở, đất đai cho hơn 50 hộ dân | Xây mới                     | 13.000,0               |         |
| 4         | Xây dựng mới bờ kè sông Phước Giang, đoạn thôn Kim Thành Thượng. L=1000m          | Kim Thành Thượng           | Nước lũ gây sạt lở, trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở.                                                                                              | Giữ đất sản xuất, nhà ở của 25 hộ dân                                        | Xây mới                     | 20.000,0               |         |
| 5         | Xây dựng mới bờ kè sông Phước Giang, đoạn thôn Kim Thành. L=700m                  | Kim Thành Thượng           | Nước lũ gây sạt lở, trôi đất sản xuất, ảnh hưởng đến nhà ở.                                                                                              | Giữ đất sản xuất, nhà ở của 30 hộ dân                                        | Xây mới                     | 15.000,0               |         |
| <b>II</b> | <b>CƠ SỞ HẠ TẦNG</b>                                                              |                            |                                                                                                                                                          |                                                                              |                             | <b>6.000,0</b>         |         |
| 1         | Tuyến đường Gò Voi – Ngõ Ông Nhi                                                  | Long Bàn Bắc, Long Bàn Nam | Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, đá mặt đường nhô cao... gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông | Đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông                         | Xây mới                     | 950,0                  |         |
| 2         | Tuyến đường từ Nhà văn hoá Long Bàn Bắc (Hành Minh) – Kênh Chính Nam (Hành Nhân)  | Long Bàn Bắc               | Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, đá mặt đường nhô cao... gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông | Đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông                         | Xây mới                     | 950,0                  |         |

| TT                             | Danh mục đề xuất                                | Địa điểm              | Hiện trạng hư hỏng                                                                                                                                                   | Sự cần thiết phải đầu tư                                 | Dự kiến biện pháp khắc phục | Kinh phí cần khắc phục | Ghi chú |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| 3                              | Tuyến đường từ đồng Quang, thôn An Tân – Hồ Cau | An Tân                | Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, ... gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông                                 | Đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông     | Xây mới                     | 900,0                  |         |
| 4                              | Tuyến Đường ĐH51, đoạn Nghĩa Lâm - Sơn Mai      | Thôn Nghĩa Lâm        | Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, đá mặt đường nhô cao... gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông             | Đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông     | Xây mới                     | 1.200,0                |         |
| 5                              | Tuyến đường ĐH51, đoạn cầu suối Hủ - Đồng Vinh  | Thôn Đồng Vinh        | Mưa, lũ đã làm mặt đường bị xói lở nghiêm trọng, tạo nên các ổ voi lớn, đá mặt đường nhô cao, trôi talyn... gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông | Đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi tham gia giao thông     | Xây mới                     | 2.000,0                |         |
| <b>III</b>                     | <b>KÊNH, ĐẬP</b>                                |                       |                                                                                                                                                                      |                                                          |                             | <b>6.000,0</b>         |         |
| 1                              | Sửa chữa đập Đồng Giữa                          | Thôn Kim Thành Thượng | Lũ cuốn trôi toàn bộ tường chắn nước, không còn khả năng tích nước, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 80ha đất sản xuất nông nghiệp                                     | Đảm bảo nước tưới 80ha lúa; đảm bảo sản lượng lương thực | Sửa chữa                    | 500,0                  |         |
| 2                              | Xây mới kênh Đồng Điền                          | Thôn Kim Thành Thượng | Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn nước, không thể khắc phục bằng biện pháp thủ công, làm gián đoạn nguồn nước tưới cho khoảng 70ha lúa                               | Đảm bảo nước tưới 70ha lúa; đảm bảo sản lượng lương thực | Xây mới                     | 2.000,0                |         |
| 3                              | Kênh VC 24                                      | Thôn An Sơn           | Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn nước, không thể khắc phục bằng biện pháp thủ công, làm gián đoạn nguồn nước tưới cho khoảng 75ha lúa                               | Đảm bảo nước tưới 75ha lúa; đảm bảo sản lượng lương thực | Xây mới                     | 2.000,0                |         |
| 4                              | Kênh chính Đồng Thét                            | Thôn Nghĩa Lâm        | Mưa, lũ làm vỡ hoàn toàn kênh dẫn nước, không thể khắc phục bằng biện pháp thủ công, làm gián đoạn nguồn nước tưới cho khoảng 60ha lúa                               | Đảm bảo nước tưới 60ha lúa; đảm bảo sản lượng lương thực | Xây mới                     | 1.500,0                |         |
| <b>Tổng cộng 14 công trình</b> |                                                 |                       |                                                                                                                                                                      |                                                          |                             | <b>92.000,0</b>        |         |